

## **TÁJÉKOZTATÓ védőszemüvegek rendeltetésszerű használatához.**

A védőszemüveget száraz, hűvös helyen kell tárolni, óvni kell a közvetlen hő és vegyi anyagok káros hatásától. A szemüveg puha szövetdarabbal való törlése, esetleg langyos, semleges mosószeres vízzel való tisztítása, majd puha textíliával való szárazra törlése javasolt. Az eszközön szereplő CE jelölés arról tájékoztat, hogy az egyéni védőeszköz eleget tesz az (EU) 2016/425 rendelet előírásainak.

### **A keret jelölése:**

gyártó/forgalmazó jele, a vonatkozó szabvány száma, mechanikai védelem jele (lásd alább) CE jel, mely igazolja, hogy a védőeszköz megfelel a 89/686/EK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 2/2002. (II.7.) SzCsM, rendeletben foglaltaknak, valamint a honosított, harmonizált EN 166 szabványnak.

B – Közepes energiájú (120m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

T – Mechanikai védelem extrém, -5°C (+-2°) és 55°C (+-2°) közötti hőmérséklet esetén

F – Kis energiájú (45m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

S – Csekély energiájú (12m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

H – Kisméretű fejen hordható védőszemüveg

3 – Cseppek elleni használatra (szemüveg) és folyadék csapódás ellen (maszkok)

4 – A védőszemüveg védelmet biztosít por ellen 5µm részecske méretig

9 – Fémfolyadékok feltapadása és forró szilárd anyagok áthatolása elleni védelem jele

Figyelem! Ha az F és B jelölést nem követi a T jel, akkor a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten szabad használni.

### **A lencse jelölése:**

1 - Optikai osztály – állandó hordásra ajánlott

2 – Optikai osztály – alkalmankénti hordásra ajánlott

B – Közepes energiájú (120m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

F – Kis energiájú (45m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

S – Csekély energiájú (12m/s sebességű) részecskék becsapódása ellen

N – Párásodás elleni védelem

K – Karcmentesség

T – Mechanikai védelem extrém, -5°C (+-2°) és 55°C (+-2°) közötti hőmérséklet

9 – Fémfolyadékok feltapadása és forró szilárd anyagok áthatolása elleni

Figyelem! Ha az F és B jelölést nem követi a T jel, akkor a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten szabad használni.

### **Használatra vonatkozó általános előírások:**

Közvetlen napba nézésre nem alkalmas. Nem nyújt védelmet mesterséges fényforrások ellen. A védőszemüveg alapanyaga bizonyos esetekben érzékeny bőrön okozhat allergiás tüneteket. Ebben az esetben forduljon orvoshoz. Rendszeresen ellenőrizni kell a védőszemüveg állapotát. Ha a látómezőn karcolódás, repedés van, vagy a keret sérült, a védőeszközt ki kell cserélni. Csak az ép állapotú védőeszköz biztosít megfelelő védelmet.

Rendeltetésszerű használat és tárolás esetén a védőszemüveg 2 évig nyújt megfelelő védelmet.

A szemvédőt nem szabad szétszerelni, nem rendelkezik alkatrészekkel.

A védőszemüveget az eredeti csomagolásban kell tárolni és szállítani. A védőszemüveg alatt hordott korrekciós szemüveg mechanikai hatás esetén károsodhat.

A védőszemüveg használatához győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik, és a szemöldökétől az arccsontjáig, valamint az orron át az arc külső csontjaiig terjedő területet fedi. Használaton kívül tárolja egy strapabíró, kemény tokban, hogy elkerülje a sérüléseket és tisztán tartsa a lencséket. Rendszeresen ellenőrizze a szemüveget, hogy nincs-e rajta sérülés, például repedés vagy elszíneződés, és tisztítsa meg puha, tiszta ruhával.